


## Siebanalyse Körnung # 104

Sieb in mm	Siebrückstand 1000 g Einwaage in %
---------------	--

26.09.2011

1,000 mm	-
0,800 mm	0,8
0,710 mm	7,3
0,630 mm	14,9
0,500 mm	29,4
0,400 mm	26,0
0,355 mm	8,8
0,250 mm	10,6
0,125 mm	2,2
Auffang	-



Unsere Quarzsande sind aufbereitete, natürliche Rohstoffe.  
Alle Daten sind Richtwerte mit vorkommens- und produktionsbedingten Toleranzen.