


## Siebanalyse Körnung # 105

Sieb in mm	Siebrückstand 1000 g Einwaage in %
0,710 mm	-
0,630 mm	-
0,500 mm	0,20
0,400 mm	10,00
0,355 mm	13,60
0,250 mm	46,60
0,125 mm	29,00
0,063 mm	0,60
Auffang	-

26.11.2010



Unsere Quarzsande sind aufbereitete, natürliche Rohstoffe.  
Alle Daten sind Richtwerte mit vorkommens- und produktionsbedingten Toleranzen.

